

GBB		Trinkwasseranalyse		FO084164	
Ausgabe/Datum: 21.02.2023		Griff 08		Dateiname: FO084164_Wasseranalyse	
				Seite: 1 von 1	
Wasserprobe von: Chrutmättli		Nr. 6		Entnahme am:	
				Entnahme durch: M. Casagrande	
Aussteller	Probe	1. Weitere Angaben zur Probe: <i>16.8.23</i> <i>800</i> <hr/> Temperatur: <i>12.1</i> °C Erfahrungswert: 8 – 15°C pH-Wert: <i>7.26</i> Erfahrungswert: 6,8 – 8,2 Leitfähigkeit: <i>271</i> µs/cm Erfahrungswert: 200 – 800 µs/cm Sauerstoff: <i>8.86</i> mg/l Erfahrungswert: 4 – 14 mg/l Untersuchung auf: <input checked="" type="checkbox"/> Escherichia Coli (E. coli) Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> Enterokokken Toleranzwert: nn / 100 ml <input checked="" type="checkbox"/> AMK (Aerobe, mesophile Keime) Toleranzwert: an Quellen 100 KBE / ml Toleranzwert: im Verteilnetz 300 KBE / ml Toleranzwert: unmittelbar nach Desinfektion 20 KBE / ml			
	Analyse	2. Eingabezeit in Wärmeschrank: <i>11:30</i> <i>16.8.23</i>	3. Entnahmezeit aus Wärmeschrank: E-Coli 18h – 22h Enterokokken 22h – 28h AMK 40h – 48h <i>17.8.23</i> <i>8:00</i> <i>17.8.23</i> <i>8:00</i> <i>18.8.23</i> <i>10:00</i>		
SB	Ergebnis	<input type="checkbox"/> E. coli <i>nn</i> / 100 ml <input type="checkbox"/> Enterokokken <i>nn</i> / 100 ml <input type="checkbox"/> AMK <i>nn</i> / 1 ml		Datum: <i>18.8.23</i>	Visum: <i>MC</i>
SB, QL, BL	Massnahmen	4. Sofortmassnahmen Orientierung: <input type="checkbox"/> Betriebsleiter <input type="checkbox"/> Präsident GBB, GR Präsident <input type="checkbox"/> Kant. Labor <input type="checkbox"/> Brunnenmeister <input type="checkbox"/> Bevölkerung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> geschätzte Kosten. Fr.		Datum:	Visum:
Q-Leiter	Verhütung	5. Fehlerverhütung: <input type="checkbox"/> Alle Fehler-Verhütungsmassnahmen ausgeführt:			QL-Visum

Legende: FM: Fehlermeldung AL: Abteilungsleiter SB: Sachbearbeiter QL: Qualitätsleiter
 BL: Betriebsleiter nn: nicht nachweisbar KBE: koloniebildende Einheiten